The inspection reports can be downloaded from – <u>http://www.uppcb.com/inspection_report.htm</u>

A sample report is attached below.



डाक प्राप्ति रसीद जित्तं दिलांक <u>३० २ - १६</u> ज्ञाप्तवर्क्ता के हसाहार <u>६ १८५</u> ७०००० प्रदूषण नियंत्रण लोर्ट जरवन्द्र

दूरभाषः-2713526



क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, 33/18 कपिल बिहार, सहारनपुर -247001

सन्दर्भ सं0ः 162 / सी / एसआरई / एस-78 / 2016

दिनॉक २५ 05.2016

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–3), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

वायु सहमति सत्यापन प्रपत्र

		उद्योग का नाम एवं पताः-	मै० स्वरूप पेपर्स प्रा0लि0	, जनता र	ोड सहारनपुर।	
Det		निरीक्षणकर्ता का नाम व पद	डा०डी०सी० पाण्डेय, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी			
			अरूण कुमार मिश्र, वैज्ञा		पक	
		उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम	श्री मनोज गुप्ता, निदेशक			
		व पद				
		निरीक्षण का दिनांक	06-05-2016			
	ক0	विवरण	आख्या			
	1.	उद्योग का संचालन वर्ष	वर्ष 2000			
	2.	क्षमता विस्तार व प्रकिया परिवर्तन आदि	कोई नही			
	3.	(अ)मुख्य कच्चे माल की दैनिक खपत	कॉटन वेस्ट, वुड पल्प, पेपर वेस्ट, रोजिन, एलम आदि			
	spell	⁶ (ब)उत्पादित माल की दैनिक मात्रा	प्रेस बोर्ड लगभग 5.0 टन/दिन			
	STI	(स)उत्पादन प्रकिया का संक्षिप्त	पूर्वानुसार ।			
alt	£1	विवरण				
	4.	प्रयुक्त ईधन प्रकृति	प्रकृति	-	मात्रा (दैनिक)	
			लकडी	ठोस	6.0 टन/दिन	
plag			डीजल	द्रव्य	24 लीटन/घन्टा	
r\1	5.	स्थापित चिमनी का विवरण	बेबी बायलर से सम्बद्ध चिमनी की ऊँचाई भूतल से लगभग			
X	7	(ऊँचाई व व्यास)	55 फीट एवं डी0जी0 सैट से सम्बद्ध एग्जास्ट पाइप की ऊँचाई बोर्ड मानको के अनुरूप है।			
10	В	नमूना एकत्रण व्यवस्था				
/	7/	उत्सर्जन की विश्लेषण व्यवस्था	उद्योग विगत तीन माह से बन्द है।			
n	8.1	उत्सर्जन की विश्लेषण रिपोर्ट				
		And the man	1 31611	5		

9.	प्रकिया उत्सर्जन का विवरण व विश्लेषण यदि किया गया हो तो	उद्योग विगत तीन माह से बन्द है।
10.	फ्लू गैस प्रकिया उत्सर्जन की नियंत्रण व्यवस्था का विवरण (स्थापित इकाईयां स्थपना वर्ष व कार्यक्षमता)	
11.	वातायन व्यवस्था	लागू नहीं ।
12.	व्यापक वायु गुणवत्ता	लागू नहीं।
13.	वायु प्रदूषण नियंत्रण (गत वर्ष में) हेतु व्यय	
	अनावर्तक व्यय	
	आवर्ती व्यय	
14.	वायु प्रदूषण नियंत्रण (गत वर्ष में)	
	(अ)प्रस्तावित योजना यदि हो तो	कोई नहीं
	(ब) पर्यावरणीय वक्तव्य	-
	(स) परिसर में रखरखाव व सुरक्षा उपाय	सामान्य
	(द) बायलर की राख स्कबर के अपशिष्ट जल आदि के निस्तारण का पूर्ण विवरण	बायलर की राख का निस्तारण स्वयं की जमीन पर भूभराव हेतु किया जाता है।
15.	सहमति शुल्क	अभिलेख बोर्ड मुख्यालय पर उपलब्ध है।
	श्रेणी	अभिलेख बोर्ड मुख्यालय पर उपलब्ध है।
	देय शुल्क	बोर्ड मुख्यालय
	क्षेत्रीय कार्यालय में जमा शुल्क	बोर्ड मुख्यालय
	पूर्व सहमति आदेश	वर्ष 2015 में प्राप्त है।
	अनुपालन स्थिति	उद्योग विगत तीन माह से बन्द है।
16	निरीक्षण के समय दिये गये सुझााव	निरीक्षण के समय उद्योग बन्द पाया गया। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग विगत तीन माह से बन्द है।
17	टिप्पणी व संस्तुति	उद्योग बन्द होने के कारण वायु सहमति सत्यापन नई किया जा सका। उपरोक्त आख्या के परिप्रेक्ष्य में उद्योग की
		सहमति (वायु) वर्ष 2016 अस्वीकृत किये जाने की संस्तुति सहित आख्या सादर प्रस्तुत।

(अक्तम कुमार मिश्र) वैज्ञानिक सहायक

th w (डा०डी०सी०पाण्डेंय) सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुतिः कृपया उपरोक्तानुसार संस्तुति सहित प्रेषित।

2016 क्षेत्रीय अधिकार